



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

# Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

## Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **PTSR-CNGLU7-17327**

Dátum vytvorenia záznamu: **27.01.2023**

**Obchodné meno:\***

Bačkovík

**Sídlo (miesto podnikania):\***

Bačkovík 41, 044 45 Bidovce

**IČO:\***

00323934

**Číslo potvrdenia o registrácii:\***

0008/2016/V-RG

**Počet OM:\***

101

**Od:**

01.01.2022

**Do:**

31.12.2022



Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stĺpec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]	
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0	0,00	0	0	
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0	0,00	0	0	
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0	0,00	0	0	
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0	0,00	0	0,05	
§ 3 ods. 1 písm. h)	4	0	0	0	0,00	0	0,05	
§ 3 ods. 1 písm. i)	4	0	0	0	0,00	0	0,1	
§ 3 ods. 1 písm. j)	4	0	0	0	0,00	0	0,2	
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0	0,00	0	0,15	
§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0,00	0	0,05	
Úroveň kvality odvádzania vody (%):								<b>100</b>
Požadovaná hodnota (%):								<b>95</b>



## Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:	0	0